

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24-А, телефон (8351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Акт обследования № 70**

«15» марта 2017 года

г. Челябинск  
(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Мной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 капитаном внутренней службы Ростовской Анной Александровной,

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «02» марта 2017 г. и с 13 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «15» марта 2017 г. проведено обследование документов и визуальный осмотр объекта защиты заинтересованного лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №423 г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска»),

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д. 11-а, помещение №21 музыкального зала, площадью 81,2 кв.м, расположенное на первом этаже, совместно с заведующим МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска» Вшивковой Марией Борисовной,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

**1. Перечень проанализированных документов, представленных заявителем характеризующих состояние объекта:**

- заявление о выдаче заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (вх. № 450 от 28.02.2017);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе организации серии 74 №006445316;
- копия договора поставки б/н от 12.10.2009;
- копия договора №7501М00579 от 27.05.2014 на выполнение работ по монтажу ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- копия договора №21/ТО на техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3 типа, РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;
- копия акта проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ, ПАК Стрелец-Мониторинг;
- копия технического паспорта на нежилое здание детского сада;
- копия акта испытаний ВПВ на работоспособность №3/2017 от 03.02.2017;
- копия акта приемки выполненных работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций от 04.07.2016;
- копия акта №61-АПС от 15.12.2009 приема в эксплуатацию пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
- копия акта выполненных работ от 21.10.2009;
- копия инструкции ответственного лица за пожарную безопасность в МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска»;
- копия приказа №67 от 22.07.2016 о назначении ответственного за координацию и контроль деятельности по организации обучения мерам по пожарной безопасности;
- копия сертификата №5159 от 24.07.2015;
- копия удостоверения о прохождении обучения по программе ПТМ от 30.05.206 №219/13.

**2. В связи с тем, что по документам, представленным МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска» невозможно полностью оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно наличие и исправность первичных средств пожаротушения,**



... в соответствие с требованиями пожарной безопасности, наличие и исправность систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), было проведено визуальное обследование здания, помещений, занимаемых МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска» с выездом на место.

### 3. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1 (здание дошкольного образовательного учреждения), класс функциональной пожарной опасности занимаемых помещений – Ф 1.1 (здание дошкольного образовательного учреждения).

Музыкальный зал (помещение №21) расположен на первом этаже двухэтажного здания МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска» 2-й степени огнестойкости. Площадь занимаемых помещений составляет 81,2 кв. м.

#### - Описание ограждающих конструкций

Фундамент – крупные блоки, наружные стены – кирпич, перегородки – железобетонные панели, перекрытия - железобетонные, кровля плоская (покрытие - рубероид).

#### - Требуемое и фактическое количество эвакуационных выходов с каждого этажа, а так же из помещений объекта защиты

Требуемое количество эвакуационных с первого этажа – 2, фактически количество эвакуационных выходов с первого этажа - 6, (эвакуация с поэтажных коридоров осуществляется через внутренние лестничные клетки), что соответствует требованиям пожарной безопасности.

#### - Соответствие требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам.

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Полы на путях эвакуации облицованы кафельной плиткой, стены окрашены водоземлемой краской, потолок оштукатурен, окрашен водоземлемой краской. На путях эвакуации отсутствуют пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. В здании смонтировано эвакуационное освещение, служащее для эвакуации людей, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.

#### - Характеристика и оснащённость первичных средств пожаротушения, а также внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Здание детского сада оснащено огнетушителями ОП-4 (3) в количестве 22 шт., что соответствует требованиям пожарной безопасности (дата выпуска огнетушителей – октябрь 2015 г.). На корпусе огнетушителей нанесены порядковые номера. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, на огнетушители заведены эксплуатационные паспорта. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (представлена копия акта №3/2017 испытаний ВПВ на работоспособность от 03.02.2017, ООО «ЦПБ АЛЬЯНС 174», лицензия №74-Б/00064 от 08.09.2014, расход воды не менее 2,5 л/с).

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 10 метров в северо-западном направлении, на расстоянии 70 метров в юго-восточном направлении от здания детского сада.

#### - Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Отопление центральное водяное, вентиляция приточно-вытяжная, освещение электрическое. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

#### - Описание пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости здания, их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Фундамент – крупные блоки, наружные стены - кирпич, перегородки и перекрытия – железобетонные панели, кровля плоская (односкатная, рубероид).



Общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

В помещениях МБДОУ «ДС №423 г. Челябинска» смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Установлено следующее оборудование: приемно-контрольный прибор Сигнал-20 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М – 120 шт., извещатель пожарный ручной ИПР И – 11 шт., источник резервного питания ББП 12/3 – 2 шт., оповещатель световой табло «ВЫХОД» – 20 шт., оповещатель речевой «Соната-К» – 2 шт, АМ – 19шт..

Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется ООО «Урал-Фортуна» (договор № 21/ТО на техническое обслуживание и ремонт АПС, СОУЭ и РСПИ «Стрелец-Мониторинг» от 24.01.2017). Руководителем организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (предоставлена копия акта обследования автоматических установок пожарной сигнализации от 28.02.2017, согласно которого системы находятся в исправном состоянии).

На объекте смонтирована система ПАК «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание осуществляется ООО «Урал-Фортуна» (договор № 21/ТО на техническое обслуживание и ремонт АПС, СОУЭ и РСПИ «Стрелец-Мониторинг» от 24.01.2017. Проверка на работоспособность проведена 28.02.2017 (предоставлена копия акта обследования от 28.02.2017, согласно которого система ПАК «Стрелец-Мониторинг» находится в исправном состоянии), лицензия ООО «Урал-Фортуна» №4-Б/00254 от 07.07.2012, срок – бессрочно.

- Сведения по последней проведенной проверке.

На объекте 02.10.2015 года проведена плановая выездная проверка по результатам которой установлено, что нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

**4. Сведения о проведении противопожарного инструктажа.**

- Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, инструкция о мерах пожарной безопасности соответствует предъявляемым требованиям.
- Инструктаж с сотрудниками проводится своевременно.
- Руководитель организации и ответственные лица за требования пожарной безопасности своевременно проходят обучения ПТМ.

**5. В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.**

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен (ы):

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«15» марта 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«15» марта 2017 года

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНДиПР №3 капитан внутренней службы  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» марта 2017 года

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по Челябинской области 8 (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» СРЦ 8 (391) 298-55-47

